



「6GHz 帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備及び 6.5GHz 帯又は 7.5GHz 帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の特性試験方法」

6GHz 帯、6.5GHz 帯又は 7.5GHz 帯固定局の特性試験方法

「証明規則第 2 条第 1 項第 70 号に掲げる無線設備（設備規則第 58 条の 2 の 4 第 2 項においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備）」

「証明規則第 2 条第 1 項第 71 号に掲げる無線設備（設備規則第 58 条の 2 の 4 の 2 においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備）」

ビューローベリタスジャパン株式会社

初版：2026 年 4 月 28 日



改版履歴	発行年月日	内容	備考
初版	2026/4/28	平成 16 年 1 月 26 日総務省告示第 88 号（特性試験の試験方法を定める件）により、当該試験方法が定められるまでの間、臨時に登録証明機関が当該試験方法を定めた。	



## 一 一般事項

### 1 試験場所の環境

#### (1) 技術基準適合証明における特性試験の場合

室内の温湿度は、JIS Z8703 による常温 5～35℃の範囲、常湿 45～85% (相対湿度) の範囲内とする。

#### (2) 認証における特性試験の場合

上記に加えて周波数の偏差については温湿度試験を行う。詳細は各試験項目を参照。

### 2 電源電圧

#### (1) 技術基準適合証明における特性試験の場合

電源は、定格電圧を供給する。

#### (2) 認証における特性試験の場合

電源は、定格電圧及び定格電圧±10%を供給する。ただし、次の場合を除く。

- ア 外部電源から受験機器への入力電圧が±10%変動したときにおける受験機器の無線部（電源は除く。）の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合は、定格電圧のみで試験を行う。
- イ 電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内ではか受験機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されている場合は、定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で試験を行う。

### 3 試験周波数と試験項目

(1) 受験機器の発射可能な周波数が 3 波以下の場合、全波で全試験項目について試験を行う。

(2) 受験機器の発射可能な周波数が 4 波以上の場合、上中下の 3 波で全試験項目について試験を行う。

(3) 受験機器が複数の変調方式を有する場合は、各変調方式毎に全試験項目について試験を行う。

### 4 予熱時間

工事設計書に予熱時間が必要である旨が明記されている場合は、記載された予熱時間経過後、測定する。その他の場合は予熱時間はとらない。

### 5 測定器の精度と校正等

(1) 測定器は校正されたものを使用する。

(2) 測定用スペクトル分析器はデジタルストレージ型とする。

### 6 本試験方法の適用対象

(1) 本試験方法はアンテナ端子（試験用端子を含む）のある設備に適用する。

(2) 本試験方法は内蔵又は付加装置により次の機能が実現できる機器に適用する。

- ア 通信の相手方がない状態で電波を送信する機能
- イ 連続送信状態又は一定周期かつ同一バースト長の継続的バースト状態で送信する機能
- ウ 試験しようとする周波数を設定して送信する機能



エ 無変調に設定して送信する機能

オ 試験用の変調設定ができる機能及び変調停止できる機能を有することが望ましい

カ 標準符号化試験信号（ITU-T 勧告 0.150 による 15 段 PN 符号又は 23 段 PN 符号）による変調

キ 連続受信状態、又は同一周期かつ同一受信時間で間欠受信する機能（単向通信方式のものを除く）


注 上記機能が実現できない機器の試験方法については別途検討する。

## 7 その他

- (1) 本試験方法は標準的な方法を定めたものであるが、これに代わる他の試験方法について技術的に妥当であると証明された場合は、その方法で試験しても良い。
- (2) 必要に応じて、接続器具（同軸導波管変換器等）を用いる。

## 二 湿湿度試験

### 1 測定系統図



### 2 受験機器の状態

- (1) 規定の温湿度状態に設定して、受験機器を温湿度試験槽内で放置しているときは、受験機器を非動作状態（電源 OFF）とする。
- (2) 規定の放置時間経過後（湿度試験にあつては常温常湿の状態に戻した後）、受験機器の動作確認を行う場合は、受験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

### 3 測定操作手順

#### (1) 低温試験

- ア 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を低温（0℃、-10℃、-20℃のうち受験機器の仕様の範囲内で最低のもの）に設定する。
- イ この状態で1時間放置する。
- ウ 上記イの時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧（一般事項の2 電源電圧（2）参照）を加えて受験機器を動作させる。
- エ 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。  
（周波数の具体的な測定方法は、「周波数の偏差」の項目を参照）

#### (2) 高温試験

- ア 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を高温（40℃、50℃、60℃のうち受験機器の仕様の範囲内で最高のもの）、かつ常湿に設定する。
- イ この状態で1時間放置する。
- ウ 上記イの時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧（一般事項の2 電源電圧（2）参照）を加えて受験機器を動作させる。
- エ 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。  
（周波数の具体的な測定方法は、「周波数の偏差」の項目を参照）

#### (3) 湿度試験

- ア 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を35℃に、相対湿度95%又は受験機器の仕様の最高湿度に設定する。
- イ この状態で4時間放置する。




- ウ 上記イの時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温常湿の状態に戻し、結露していないことを確認した後、規定の電源電圧（一般事項の2 電源電圧(2)参照）を加えて受験機器を動作させる。
- エ 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。

#### 4 その他の条件

- (1) 本試験項目は認証の試験の場合のみに行う。
- (2) 常温(5℃～35℃)、常湿(45%～85%(相対湿度))の範囲内の環境下でのみ使用される旨が工事設計に記載されている場合には本試験項目は行わない。
- (3) 使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲より狭く、かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載されている場合には、当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方の条件の試験を行う。
- (4) 常温、常湿の範囲を超える場合であっても、3 (1) から (3) の範囲に該当しないものは温湿度試験を省略できる。
- (5) 同一筐体に収められていない無線装置(屋外設置部と屋内設置部に分離される等)であって、かつそれぞれの装置の温湿度性能が異なる場合(周波数の偏差の測定に必要な場合に限る。)は、それぞれの装置について個別に温湿度試験を実施するものとする。

### 三 周波数の偏差

#### 1 測定系統図



接続器具は、各種導波管(WG) 変換器等である。

#### 2 測定器の条件等

- (1) 周波数計としては、カウンタまたはスペクトル分析器を使用する。
- (2) 周波数計の測定確度は、規定の周波数許容偏差の 1 / 10 以下の確度とする。
- (3) バースト波を測定する場合は、カウンタのパルス計測機能を使用して測定する。  
その場合ゲート開放時間をなるべくバースト区間の全体が測れる値にする。

#### 3 受験機器の状態

- (1) 試験周波数に設定して送信する。
- (2) 変調は無変調とする。

#### 4 測定操作手順


- (1) 無変調波(連続又は継続的バースト)に設定して、周波数計で直接測定する。
- (2) バースト波の場合は、十分な精度が得られる時間について測定し、その平均値を求め測定値とする。

#### 5 結果の表示

結果は、測定値を GHz 単位で表示するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を百万分率( $10^{-6}$ ) の単位で (+) または (-) の符号を付けて表示する。

## 四 占有周波数帯幅

### 1 測定系統図



### 2 測定器の条件

(1) スペクトル分析器の設定は次のように行う。

中心周波数	搬送波周波数
掃引周波数幅	許容値の約 2~3.5 倍
分解能帯域幅	許容値の約 3%以下
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
Y 軸スケール	1 0 dB / Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
掃引時間	測定精度が保証される最小時間 (バースト波の場合、1 サンプル当たり 1 バーストが入ること)
データ点数	400 点以上
掃引モード	連続掃引
検波モード	サンプル ただし、バースト波の場合はポジティブピーク
表示モード	RMS 平均 ただし、バースト波の場合はマックスホールド

(2) スペクトル分析器の測定値は、外部または内部のコンピュータによって処理する。

### 3 受験機器の状態

- (1) 試験周波数に設定し、標準符号化試験信号で変調する。
- (2) 連続送信状態又は継続的(一定周期, 一定バースト長) バースト送信状態とする。
- (3) 誤り訂正符号を用いる場合は、そのための信号を付加した状態とする。

### 4 測定操作手順

- (1) スペクトル分析器の設定を 2(1) とする。
- (2) 表示に変化が認められなくなるまで掃引を繰返した後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
- (3) 全データについて、dB 値を電力次元の真数に変換する。
- (4) 全データの電力総和を求め、「全電力」として記憶する。
- (5) 最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の 0.5%



になる限界データ点を求める。その限界点を周波数に変換して、「下限周波数」として記憶する。

- (6) 最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%になる限界データ点を求める。その限界点を周波数に変換して、「上限周波数」として記憶する。

#### 5 結果の表示


占有周波数帯幅は、(「上限周波数」－「下限周波数」)として求め、MHzの単位で表示する。

#### 6 その他の条件

直交周波数分割多重方式のバースト波の場合は、副搬送波の数が少ない状態(ショートプリアンプル)の時間の割合が最小となるような変調をかける。

## 五 スプリアス発射又は不要発射の強度

### 1 測定系統図



### 2 測定器の条件等

#### スプリアス領域における不要発射の強度

(1) 不要発射探索時のスペクトル分析器の設定は次のようにする。

掃引周波数幅	(注 1)
分解能帯域幅	1GHz 以下 : 100kHz 1GHz 超え : 1 MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
Y 軸スケール	10 dB/Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
掃引時間	測定精度が保証される最小時間(注 2)
データ点数	400 点以上
掃引モード	単掃引
検波モード	ポジティブピーク

注 1 不要発射の探索は、30MHz (ただし、導波管を用いるものはカットオフ周波数の 0.7 倍) から搬送波周波数の 2 倍以上までの周波数とし、搬送波周波数 ± (2.5 × 占有周波数帯幅の許容値) を除く。

注 2 バースト波の場合、掃引時間短縮のため「(掃引周波数幅 (MHz) ÷ 分解能帯域幅 (MHz)) × バースト周期 (秒)」で求まる時間以上であれば掃引時間として設定してもよい。ただし、検出された信号レベルが最大 3dB 小さく観測される可能性があるので注意を要する。

(2) 不要発射振幅測定時のスペクトル分析器の設定は次のようにする。

中心周波数	不要発射周波数(探索された周波数)
掃引周波数	0 Hz
分解能帯域幅	1GHz 以下 : 100 kHz 1GHz 超え : 1 MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
Y 軸スケール	10 dB/Div
入力レベル	送信信号の振幅をミキサの直線領域の最大付近 ただし、バースト波の場合、1 バーストの継続時間以上



掃引時間	測定精度が保証される最小時間
データ点数	400 点以上
掃引モード	単掃引
検波モード	サンプル

#### 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度

(3) スプリアス探索時のスペクトル分析器の設定は次のようにする。

掃引周波数幅	(注 3)
分解能帯域幅	10kHz 以上 1MHz 以下
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
Y 軸スケール	10 dB / Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
データ点数	400 点以上
掃引モード	単掃引
検波モード	ポジティブピーク

注 3 帯域外領域の掃引周波数幅は次の通りとする。

掃引周波数幅 : 搬送波周波数土 (占有周波数帯幅の許容値  $\times$  2.5)

ただし、搬送波周波数土 (占有周波数帯幅の許容値 / 2) を除く。

### 3 受験機器の状態

- (1) 試験周波数に設定し、規定の伝送速度の標準符号化試験信号で変調する。それができない場合は通常運用状態の変調とする。
- (2) 連続送信状態又は継続的(一定周期、一定バースト長)バースト送信状態とする。
- (3) 帯域外領域におけるスプリアス発射測定時には、無変調とする。

### 4 測定操作手順

#### スプリアス領域における不要発射の強度

- (1) スペクトル分析器の設定を 2 (1) として掃引し、不要発射を探索する。
- (2) 探索した不要発射の振幅値が許容値 (2 (1) 注 2 の場合は許容値  $-3$ dB) を満足する場合は、2 (2) の測定は行わず、求めた振幅値を測定値とする。
- (3) 探索した不要発射の振幅値が、許容値を超えた場合、スペクトル分析器の周波数の精度を高めるため、掃引周波数幅を 100MHz、10MHz 及び 1MHz のように分解能帯域幅の 10 倍程度まで順次狭くして、その不要発射周波数を正確に求める。次にスペクトル分析器の設定を上記 2 (2) とし、不要発射の振幅の平均値(電力次元の真数平均とする、またバースト波の場合はバースト時間内の平均)を求めて測定値とする。

#### 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度



- (4) 受験機器の状態を 3 (3)とし、帯域外領域のスプリアスの探索を行う。スペクトル分析器の設定は 2 (3) とし、探索したスプリアスの振幅の内最大値(許容値に対する余裕が最も少ない値)を測定値とする。

#### 5 結果の表示


スプリアス発射及び不要発射電力の最大の 1 波を  $\mu\text{W}$  単位で周波数とともに表示する。

#### 6 その他の条件

- (1) 不要発射の探索において、導波管を用いるものはカットオフ周波数の 0.7 倍から測定することとしている。しかしながら、カットオフ周波数の 0.7 倍を超える周波数であっても導波管が十分に長く技術基準の許容値を満足するカットオフ減衰量が得られることが証明されれば、その周波数範囲の測定を省略することができる。
- (2) 不要発射の探索は周波数帯を幅広く行うことにしているが、実際の測定では受験機器の構成等による周波数特性により、不要発射が技術基準を十分に満足することが明かな特定の周波数帯がある場合は、必要に応じその周波数帯の測定を省略しても良い。

## 六 空中線電力の偏差

### 1 測定系統図



### 2 測定器の条件等

- (1) 高周波電力計の型式は、通常、熱電対あるいはサーミスタ等による熱電変換型とする。
- (2) 高周波電力計のセンサの時定数は、平均電力を測定するために必要な値とする。
- (3) 減衰器の減衰量は、高周波電力計に最適動作入力を与えるものとする。

### 3 受験機器の状態

- (1) 試験周波数に設定し、規定の伝送速度の標準符号化試験信号で変調する。
- (2) 連続送信状態、又は一定周期かつ一定バースト長の継続的バースト状態で送信する。

### 4 測定操作手順

- (1) 高周波電力計の零調を行う。
- (2) 高周波電力計で測定する。連続波の場合は平均電力とし、バースト波にあたってはバースト内平均電力を測定する。バースト波の場合の測定手順は以下の通りとする。
- (3) バースト波電力 ( $P_B$ ) をバースト繰り返し周期よりも十分大きい時定数の高周波電力計で測定する。
- (4) 1 スロット区間内の平均電力 ( $P$ ) を次式によって算出する。

$$P = P_B \times (T / B)$$

ここで、

$P_B$  = 高周波電力計で測定した値

$T$  = バースト繰り返し周期


$B$  = バースト長

### 5 結果の表示

結果は、空中線電力の絶対値を W 単位で、定格(工事設計書に記載される) 空中線電力に対する偏差を (%) 単位で(+)又は(-)の符号をつけて表示する。

## 七 副次的に発する電波等の限度

### 1 測定系統図



### 2 測定器の条件等

(1) 副次発射の探索時のスペクトル分析器の設定は次のようにする。

掃引周波数幅	(注 1)
分解能帯域幅	1 GHz 未満のとき、100 kHz 1 GHz 以上のとき、1 MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
Y 軸スケール	10 dB / Div
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
データ点数	400 点以上
掃引モード	単掃引
検波モード	ポジティブピーク

注 1 副次発射の探索は、30MHz(ただし、導波管を用いるものはカットオフ周波数の 0.7 倍)から 26GHz までの周波数とする。

(2) 副次発射の振幅測定時のスペクトル分析器の設定は次のようにする。

中心周波数	測定する副次発射周波数(探索された周波数)
掃引周波数	0 Hz
分解能帯域幅	1 GHz 未満のとき、100 kHz 1 GHz 以上のとき、1 MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
Y 軸スケール	10 dB / Div
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
データ点数	400 点以上
掃引モード	単掃引
検波モード	サンプル

### 3 受験機器の状態

送信を停止して、試験周波数を全時間にわたり連続受信できる状態に設定する。

### 4 測定操作手順

(1) スペクトル分析器の設定を 2 (1) として掃引し、副次発射の振幅の最大値を探索する。



- (2) 探索した結果が許容値の 1/10 以下の場合、探索値を測定値とする。
- (3) 探索した結果が許容値の 1/10 を超えた場合、スペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高めるため、周波数掃引幅を 10MHz 及び 1MHz のように分解能帯域幅の 10 倍程度まで狭くして、副次発射の周波数を求める。次に、スペクトル分析器の設定を上記 2 (2) とし、平均化処理を行って平均電力を測定する。

#### 5 結果の表示

- (1) 許容値の 1 / 10 以下の場合には最大の 1 波を周波数とともに nW 単位で表示する。
- (2) 許容値の 1 / 10 を超える場合はすべての測定値を周波数とともに nW 単位で表示し、かつ電力の合計値を nW 単位で表示する。

#### 6 その他の条件

- (1) スペクトル分析器の感度が足りない場合は、低雑音増幅器等を使用する。
- (2) 副次発射の探索において、導波管を用いるものはカットオフ周波数の 0.7 倍から測定することとしている。しかしながら、カットオフ周波数の 0.7 倍を超える周波数であっても導波管が十分に長く技術基準の許容値を満足するカットオフ減衰量が得られることが証明されれば、その周波数範囲の測定を省略することができる。
- (3) 副次発射の探索は周波数帯を幅広く行うことにしているが、実際の測定では受験機器の構成等による周波数特性により、副次発射が技術基準を十分に満足することが明かな特定の周波数帯がある場合は、必要に応じその周波数帯の測定を省略しても良い。